

PRB NETTOYANT DÉCAPANT SPÉCIAL ÉPOXY

DÉCAPANT LIQUIDE POUR ÉPOXY ET PEINTURES (VOILES ET TRACES)



Les + de PRB NETTOYANT DÉCAPANT SPÉCIAL ÉPOXY

- + Décape les traces d'époxy et peinture
- + Améliore le nettoyage après jointoiment
- + Préserve les joints et ne modifie pas l'aspect
- + Nettoyages de fin de chantiers

CONDITIONNEMENT

- Jerrican de 0,250 ml, carton de 6 jerricans
- Palette de 0,156 t soit 600 jerricans de 0,250 ml
- Jerrican de 2 l, Palette de 0,400 t soit 200 jerricans de 2 l.



CONSERVATION : 24 mois.

CONSOMMATION

En nettoyage-décapage, la consommation varie selon le besoin et les traces à décaper.

À titre indicatif : 50 à 100 ml/m²

DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- Sols et murs intérieurs et extérieurs
- Décapant liquide pour le nettoyage de voiles et traces de mortier époxy, peintures ou vernis époxy, polyuréthane* ou acrylique* après travaux.
- * Avec essai préalable.
- Jointoiment époxy : dilué dans l'eau du Kitjoint, permet une finition plus nette.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Carrelages de Grès cérame, Grès émaillés, Faïence, pâtes de verre*.
- * Revêtements poreux ou sensibles, autres matériaux ou revêtement : avec essai préalable.

Ne pas appliquer sur des matériaux ou peintures décoratifs, carreaux décorés sensibles au décapant PRB.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 2°C et 35°C.
- Travailler sur surface propre et sèche, à l'abri de la pluie et de conditions extrêmes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Solution alcoolique incolore.

PRODUIT

- Aspect : liquide.
- Odeur : légère.
- Densité : 1,04 (20°C).
- Viscosité : 3000 à 5000 mpas.
- Temps de pause pour action : 10 à 50 min.

MISE EN ŒUVRE

Se reporter aux Fiches Procédés PRB

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- Le revêtement à nettoyer doit être exempt de poussières et sec.

Essai préalable :

Un essai préalable est conseillé pour vérifier la tenue du revêtement.

Procéder à un test sur une partie peu visible de la pièce et après rinçage, contrôler l'aspect obtenu une fois la surface sèche.

APPLICATION

Utiliser des gants de protection adaptés et résistants aux solvants (cf. gants conformes à EN 374-3).

Sur voile et légères traces d'époxy ou peinture :

- Répartir le PRB NETTOYANT DÉCAPANT SPÉCIAL ÉPOXY sur la surface avec une brosse ou un rouleau.
- Laisser agir 10 minutes minimum et jusqu'à 50 minutes au plus. Afin d'éviter toute glissade, interdire l'accès à la zone traitée.
- Frotter sur toute la surface à nettoyer avec un feutre sur Taloché Finish époxy PRB jusqu'à disparition du voile / dépôt / trace de résines.
- Rincer abondamment à l'eau claire.

Jointoiment époxy :

- Après remplissage des joints, diluer 1 volume de PRB NETTOYANT DÉCAPANT SPÉCIAL ÉPOXY avec 20 volumes d'eau, puis réaliser le nettoyage avec Feutre Finish + taloché éponge.

Sur résidus durcis en pellicule ou film épais :

- Gratter délicatement l'époxy à enlever avec un outil type couteau à enduire ou gratte-vitres.
 - Terminer le nettoyage au chiffon.
 - Dans le cas de résidus tenaces, appliquer une nouvelle passe de PRB NETTOYANT DÉCAPANT SPÉCIAL ÉPOXY, laisser agir puis frotter/gratter.
 - Rincer abondamment à l'eau claire.
- #### Nettoyage des outils :
- Utiliser un seau d'eau propre et incorporer 10 % de PRB NETTOYANT DÉCAPANT SPÉCIAL ÉPOXY. Pour frotter, utiliser un feutre blanc + taloché finish PRB.

Nota : le décapant PRB entraîne une déformation rapide des éponges mousses.

Travaux de peinture (décapage, rénovation) : Nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Après usage, le rinçage à l'eau est obligatoire pour éviter toute dégradation des joints.
- Éviter tout contact ou projection sur les zones peintes ou en matières synthétiques.
- Se reporter à l'étiquetage réglementaire de l'emballage.
- **Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) avant emploi.**
- Mettre des gants compatibles et des lunettes de protection.
- Dans le cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.
- Pour les rejets de produit dilué ou non, se reporter à la FDS.