# PRB ENDUIT DE LISSAGE PLÂTRE

# POUR LA PRÉPARATION DES MURS ET PLAFONDS




# Les 🛑 de PRB ENDUIT DE LISSAGE PLÂTRE

- Prêt à gacher
- Excellente glisse
- Souple
- Facilité d'emploi
- Séchage rapide

#### CONDITIONNEMENT





Sac papier de 5 kg.

Palette de 0,800 t soit 160 sacs de 5 kg.

Étui de 1 kg.

Palette de 0,360 t soit 38 cartons de 6 étuis de 1 kg (228 étuis).

**CONSERVATION:** 9 mois.

#### CONSOMMATION

250 à 450 g/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur.

**COULEUR:** Blanc.





# **DOMAINE D'EMPLOI**

#### **USAGE**

• Murs et plafonds intérieurs neufs ou

# **SUPPORTS ADMISSIBLES**

- · Béton cellulaire.
- Plâtre.
- Béton. (En finition si l'enduit doit être recouvert d'un carrelage, l'épaisseur du ragréage sera de 3 mm minimum).
- · Enduit ciment.
- Enduit plâtre.

#### SUPPORTS DÉCONSEILLÉS

- Murs extérieurs.
- · Supports décoratif (peintures, carrelages RPE, papiers peint...).

#### **REVÊTEMENTS ASSOCIÉS**

- Papier peint
- Peinture
- Revêtements muraux

#### **CONDITIONS D'APPLICATION**

- Entre 8 et 35°C.
- Ne pas appliquer :
- sur supports trempés ou sous pluie battante et par vent fort.
- sur supports chauds ou en plein soleil,
- sur supports gelés ou en cours de dégel. • Nettoyage des outils et des taches à l'eau,
- avant séchage.
- Se reporter à l'étiquetage réglementaire de l'emballage, à la fiche de données de sécurité et à la réglementation en vigueur (Document Technique Unifié) avant emploi.

# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

#### COMPOSITION

- Plâtre.
- Charges carbonatées.
- · Adjuvants spécifiques.

# **MISE EN ŒUVRE**

- Taux de gâchage : 50 %.
- Temps de prise : 1 h 30 environ.
- Durée Pratique d'Utilisation : 1 h 30. • Épaisseur d'emploi : 1 à 10 mm.
- Délai d'attente entre 2 passes : ± 20 min.
- Délai d'attente avant finitions : 24 h environ (suivant conditions ambiantes, nature du support et épaisseur de produit).
- Adhérence : conforme à la norme NF T30-

# **MISE EN ŒUVRE**

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être conformes au DTU 59.1, à savoir propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.
- Supprimer toute trace d'huile ou de graisse, si nécessaire lessivage.
- Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage ou rattrapage.

## **MÉLANGE**

- Dans un récipient propre verser 2,5 litres environ d'eau claire (sac de 5 kg) et ajouter progressivement la poudre en malaxant (adapté la quantité d'eau suivant la consistance souhaitée).
- Le gâchage se fera de préférence avec un malaxeur (perceuse) à vitesse lente, ou manuellement, jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeau.
- Laisser reposer la pâte pendant 5 à 10 mm avant application.
- Ne jamais remalaxer avec ajout d'eau, un mélange figé.

# **APPLICATION**

- Il est appliqué à la spatule inox ou à la lisseuse.
- Lisser par couches successives l'enduit afin d'obtenir l'épaisseur désirée (maxi 10 mm).
- Le lissage s'effectue toujours verticalement de bas en haut en déposant du produit puis en retirant le surplus aussitôt.
- · Les reprises s'effectuent de facon contraire, à savoir du haut vers le bas.
- Laisser durcir et égrener les imperfections avant de poncer si nécessaire.
- Imprimer PRB ENDUIT DE LISSAGE dans le cas d'une application de peinture satinée ou brillante.

#### **FINITIONS**

• Délai de recouvrement : 24 h minimum.

